

Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации, характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным требованиям.



Основные схемы, которые используются в процессе сертификации продукции ОС на соблюдение требований стандартов:

Схема	Исследования, испытания продукции	Оценка производства	Инспекционный контроль
3с	Испытание образцов продукции	-	Испытание образцов продукции
4с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытания образцов продукции и анализ состояния производства
5с	Испытания образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции
6с	Испытания партии	-	-

Схемы сертификации 3с, 4с, 5с применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата (5с предусматривает оценку (сертификацию) системы качества), схема 6с - при сертификации уже выпущенной партии продукции.

Схемы сертификации из числа приведенных устанавливаются в правилах по сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования. Конкретную схему сертификации для заявленной продукции определяет Орган по сертификации.